

INSPECCIÓN DE MUESTRA**Empresa:** A. SCHULMAN DE MEXICO S.A. DE C.V.**Teléfono:** 5565843067**Dirección:****Fecha de entrada:** 04-09-2026AV. CFE 730, COL. ZONA INDUSTRIAL, C.P. 78395, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSÍ,
MÉXICO**Representante Legal:** RODRIGO NAVARRO ARNAUD

Partida	Nombre de la muestra	Marca	Modelo	Cantidad
3312	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	FLUKE	189	1

Partida	Requiere inmunidad	Características del producto	La norma requerida es correcta	Carta solicitud		Cumple etiqueta		Contiene diagrama		Contiene manual	
				1a Insp	2a Insp	1a Insp	2a Insp	1a Insp	2a Insp	1a Insp	2a Insp
3312	No	No extrabaja	*NOM-001-SCFI-2018 INC 5.7 - Acreditada	Si	----	Si	----	No	----	No	----

Categoría del producto: NUEVO**Fecha de la primera inspección:** 04-09-2026**Observaciones:** WER VEW VARWE FDS**Fecha de la segunda inspección:** ---**Seguimiento:** ---**Consta de (o incluye si son accesorios):** DQWVR FEW V**Folio:** ---**Producto:** Todos los equipos que no entren en los incisos 5.1; 5.2;
5.3; 5.4; 5.5 o 5.6 extra baja**Organismo:** ---**Se autoriza programación:** _____**FORSAT-7.1-3-03**